


## INSTRUCTIONS DE CALIBRAGE rapidcount X 500

Cartes de calibration nécessaires : 1 x très grande carte blanche (incluse)

### Calibrage du capteur CIS :

**1.** Branchez l'appareil et mettez-le en marche. Maintenez appuyez la touche « **CURR** » et choisissez « **Setting** » soit via l'écran tactile soit via les touches de menu.

**2.** Ouvrez maintenant le clapet du boîtier via les crochets d'ouverture au niveau de la partie supérieure du clapet de non-retour. Insérez entièrement la carte de calibration blanche de manière à ce que la lumière bleue apparaisse sur la carte (voir illustration).



**3.** Fermez maintenant le clapet du boîtier. Sélectionnez le premier point « **CIS ADJUST** » (flèche avant le 1) et confirmez votre choix avec la touche **CURR**.

**4.** 4 étoiles apparaissent à l'écran. Entrez le mot de passe **1212** et confirmez votre saisie avec la touche **CURR**.

**5.** Le calibrage est maintenant réalisé. Le processus s'est terminé avec succès dès que « **CIS ADJUSTING SUCCESSFUL!** » s'affiche. Veuillez enlever à nouveau la carte de calibration de l'appareil et éteignez celui-ci.

