

INSTRUCCIONES DE CALIBRACIÓN DE rapidcount X 400

Tarjetas de calibración necesarias: 1 tarjeta de calibración blanca muy grande (incluida)

Calibración del sensor CIS:

1. Conecte el aparato a la red eléctrica y enciéndalo. Mantenga pulsada la tecla «**CURR**» y seleccione «**Setting**» a través de la pantalla táctil o de las teclas del menú.

2. A continuación, abra la tapa de la carcasa por el gancho de apertura que se encuentra en la parte superior de la tapa posterior. Coloque la tarjeta de calibración hasta el fondo de modo que la luz azul ilumine la parte superior de la tarjeta (véase imagen).

3. Cierre la tapa de la carcasa. Seleccione el primer punto «**CIS ADJUST**» (flecha delante del 1) y confirme la selección pulsando la tecla **CURR**.

4. En la pantalla aparecerán 4 estrellas. Introduzca la contraseña **1212** y confirme los datos pulsando la tecla **CURR**.

5. A continuación, se iniciará la calibración. El proceso habrá finalizado con éxito en el momento en el que se muestre en la pantalla «**CIS ADJUSTING SUCCESSFUL!**». Retire la tarjeta de calibración del aparato y apáguelo.

